


2. 螺丝攻的沟槽

■ 螺丝攻沟槽的主要功能

(1) 存积切屑、(2) 供给切削油的油路、(3) 形成切削角、(4) 影响吃入牙数、决定切削量、是螺丝攻非常重要的部位。

依照螺纹种类、沟槽形状及螺纹方向、将螺丝攻的沟槽、做下列分类说明：



■ 沟槽分类

类别 \ 型式	切削丝攻	挤压丝攻
直沟		
螺旋沟		
先端沟		

切削式螺丝攻的沟槽数、会随着螺丝攻尺寸加大而增加、主要是考虑螺丝攻本身的强度、刚性、切削量、供给油量等因素、而有不同的设计。